

# TE KOOP / A VENDRE / FOR SALE

Merk/Marque/Make:	<b>Citroën</b>	Brandstof/Carburant/Fuel:	Benzine/Essence/Petrol
Model/Modèle/Model:	<b>CX</b>	Kleur/Couleur/Color:	Zilver
Type/Version/Type:	<b>GTI Turbo 2</b>	Jaar/Année/Year:	02-10-1987
Prijs/Prix/Price:	<b>€ 19.850</b>	Km:	158601
BTW/TVA/VAT:	Over marge	Versnellingsbak/Boite de Vitesse/Gearbox:	M
ID:	2241	Aantal versnellingen/Nombre/Number:	5
		CC:	2482
		Vermogen/vermogen/power:	115kW

## NL

Prachtige Citroën CX GTI Turbo 2 van 1987

Wordt aangeboden voor een klant in consignatie

Originele kleur: Gris Perlé - EVE  
Duitse origine - Versie met katalysator  
Reeds ingevoerd in België

Historiek beschikbaar  
Recent uitgevoerd/vervangen:  
Oliewissel + filter  
Bobijnen  
Bougies  
Thermostaat  
Distributie + spanners

Chassis in zeer gezonde staat  
De carrosserie presenteert mooi maar vertoont gebruikssporen.

Defecten/mankementen:  
- Schuifdak onklaar gemaakt  
- De motorkap en dak hebben lichte deukjes als gevolg van hagel

De CX wordt verkocht met keuring voor verkoop en alle documenten om de wagen in te schrijven.

## FR

Magnifique Citroën CX GTI Turbo 2 de 1987

Proposée en dépôt-vente pour un client.

Couleur d'origine : Gris Perlé ? EVE  
Origine allemande ? Version catalysée  
Déjà importée et immatriculée en Belgique  
Historique disponible.

Travaux récents effectués :  
Vidange moteur + filtre  
Bobines  
Bougies  
Thermostat  
Distribution + tendeurs

Châssis en très bon état.  
La carrosserie se présente bien mais montre quelques traces d'usage.

Défauts / points à signaler :  
- Toit ouvrant neutralisé  
- Légers impacts de grêle sur le capot et le toit

La CX est vendue avec le contrôle technique pour la vente et tous les documents nécessaires à son immatriculation.

## EN

Beautiful Citroën CX GTI Turbo 2 ? 1987  
Offered on consignment for a client.

Original color: Gris Perlé ? EVE  
German origin ? Catalytic converter version  
Already imported into Belgium  
Service history available.

Recently performed / replaced:  
Oil change + filter  
Ignition coils  
Spark plugs  
Thermostat  
Timing belt + tensioners

Chassis in very healthy condition.  
The bodywork presents well but shows signs of normal use.

Defects / known issues:  
Sunroof has been deactivated  
Light hail dents on the hood and roof

The CX is sold with a valid MOT and all necessary documents for registration.